Prüfbericht Nr. 7884


Fahrzeugprüfung und Dokumentation des technischen sowie optischen Zustands zum Zeitpunkt der Besichtigung.

Vergölst GmbH Filiale Köln

Aachener Straße 112
50674 Köln

Lackschichtdickenmessung

Die Lackschichtdicke wurde an den wesentlichen Karosserieelementen mit einem professionellen Schichtdickenmessgerät ETARI ET 1115 gemessen. Die Ergebnisse zeigen den tatsächlichen Zustand der Lackierung zum Zeitpunkt der Prüfung. Messtoleranz des Geräts: ± 2-3 µm.



Im Rahmen der Karosserieprüfung wurden alle äußeren Bauteile geprüft: Türen, Kotflügel, Säulen, Schweller, Heckklappe, Motorhaube, Dach sowie Außenverkleidungen und Verglasung. Die Messwerte der Lackschichtdicke entsprechen den werksseitigen Standards. Hinweise auf Nachlackierung, Spachtelarbeiten, Reparaturen oder Austausch von Bauteilen wurden nicht festgestellt. Die Karosserieteile befinden sich im Originalzustand, Mängel wurden nicht festgestellt.

- ✓ Motorhaube - 128 µm
- ✓ Dach - 117 µm
- ✓ Frontstoßfänger - ohne Beschädigungen
- ✓ Windschutzscheibe - ohne Beschädigungen
- ✓ Scheinwerfer und Kühlergrill - optisch in Ordnung

Vordere linke Seite:

- ✓ Kotflügel - 114 µm
- ✓ A-Säule - 105 µm
- ✓ Schweller - 100 µm
- ✓ Spiegel - ohne Beschädigungen
- ✓ Tür - 108 µm

Hintere linke Seite:

- ✓ Tür - 113 µm
- ✓ Schweller - 107 µm
- ✓ B-Säule - 100 µm
- ✓ Kotflügel - 115 µm

Heckbereich:

- ✓ Linke Rückleuchte - ohne Beschädigungen
- ✓ Heckklappe - 108 µm
- ✓ Stoßfänger - optisch in Ordnung
- ✓ Rechte Rückleuchte - ohne Beschädigungen
- ✓ Heckscheibe - ohne Beschädigungen

Hintere rechte Seite:

- ✓ Kotflügel - 125 µm
- ✓ B-Säule - 100 µm
- ✓ Schweller - 107 µm
- ✓ Tür - 109 µm
- ✓ C-Säule - 104 µm

Vordere rechte Seite:

- ✓ Tür - 114 µm
- ✓ Spiegel - ohne Beschädigungen
- ✓ Kotflügel - 114 µm
- ✓ Schweller - 114 µm
- ✓ A-Säule - 108 µm

Fahrzeuginformationen:

Toyota Proace Verso

VIN:	**YARVLEHTMR**
Baujahr:	**2024**
Laufleistung:	**62 800 km**
Karosseriefarbe:	**Schwarz Metallic**
Motorart:	**Diesel**
Hubraum:	**1997 cm³**
Leistung:	**144 PS (106 kW)**
Getriebe:	**Schaltgetriebe**
Antrieb:	**Frontantrieb**

Rechtliche Prüfung

- ✓ VIN-Prüfung in EU-Datenbanken: keine Auffälligkeiten festgestellt
- ✓ Das Fahrzeug ist rechtlich unbedenklich
- ✓ Keine Beschränkungen, Pfändungen oder Belastungen
- ✓ Nicht als gesucht oder gestohlen gemeldet
- ✓ Nicht als Sicherungs- oder Pfandobjekt erfasst
- ✓ Transparente Zulassungshistorie bestätigt
- ✓ Der Preis entspricht dem technischen Zustand und dem Marktwert

Das Fahrzeug wurde einer vollständigen technischen und optischen Gesamtprüfung unterzogen. Die Karosserie befindet sich in ausgezeichnetem Zustand: Kunststoffteile sind intakt, Spaltmaße zwischen den Karosserieteilen sind gleichmäßig und symmetrisch, die Lackierung zeigt keine Anzeichen einer Nachlackierung. Alle Scheiben, einschließlich Front- und Heckscheibe, sind frei von Rissen und Steinschlägen und entsprechen der Kennzeichnung. Der Motorraum ist sauber, Hinweise auf Eingriffe wurden nicht festgestellt. Befestigungen von Scheinwerfern, Kühlern und Dichtungen entsprechen dem werkseitigen Zustand. Der Motor startet sicher, läuft gleichmäßig, ungewöhnliche Geräusche oder Vibrationen wurden nicht festgestellt. Das Getriebe arbeitet ordnungsgemäß, die Schaltvorgänge erfolgen weich. Austritt von Betriebsflüssigkeiten wurde nicht festgestellt, Füllstände und Zustand der Flüssigkeiten entsprechen der Norm. Der Innenraum ist gepflegt; Bedienelemente, Sitzbezüge und Verkleidungsteile weisen keine sichtbaren Mängel auf. Elektrische Ausstattung, Beleuchtung, Klimaanlage, Fensterheber und Signalanlage funktionieren ordnungsgemäß. Fahrwerk und Bremsanlage arbeiteten bei der Probefahrt ohne Beanstandungen. Technische oder rechtliche Einschränkungen wurden nicht festgestellt; das Fahrzeug ist ohne Einschränkungen weiter nutzbar.

Die technische Prüfung wurde durch einen zertifizierten Experten der Vergölst GmbH Filiale Köln durchgeführt.

Datum: 23.10.2026

Unterschrift _____